

Переход круглый






Таблица Г-33.1. Параметры изделия.

D/d, мм	L, мм	D/d, мм	L, мм
125/100	210	500/250	320
160/100	220	500/315	270
160/125	210	500/400	250
200/100	230	630/315	310
200/125	220	630/400	300
200/160	210	630/500	270
250/100	250	800/400	400
250/125	230	800/500	380
250/160	220	800/630	350
250/200	210	1000/500	430
315/160	250	1000/630	400
315/200	240	1000/800	350
315/250	240	1250/630	530
400/200	270	1250/800	500
400/250	270	1250/1000	400
400/315	240		

Таблица Г-33.2. Толщина металлов для переходов круглого сечения.

Размеры, мм	100	160	200	250	315	400	500	630	710	800	900	1000	1250
100		0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7						
160	0,5		0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7					
200	0,5	0,5		0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7				
250	0,5	0,5	0,5		0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7			
315	0,5	0,5	0,5	0,5		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
400	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
500	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9
630		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7	0,7	0,9
710			0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7	0,9
800				0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,9
900					0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		0,7	0,9
1000						0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		0,9
1250							0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	

Переход с изменением сечения



Параметры изделия:

- L=200-250 мм при P от 400 до 800 мм или d от 100 до 500 мм;
- L=300-400 мм при P от 800 до 3600 мм или d от 600 до 1000 мм;
- L=400-600 мм при P от 3600 до 5600 мм или d от 1250 до 1800 мм.


Таблица Г-8. Толщина металлов для переходов с изменением сечения.

Размеры, мм		d												
		100	160	200	250	315	400	500	630	710	800	900	1000	1250
AxB	100x100	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7					
	100x200	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7				
	150x150	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7			
	150x200	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7		
	200x200	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
	200x300	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	300x300	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	300x400	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	500x500	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	600x600		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	800x800			0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	900x900				0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1000x1000					0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9		
1200x1200						0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9		

Примечания:

- 0,7 мм при d < 1000 мм;
- 0,9 мм при d > 1000 мм.

Переход прямоугольный



ПЕРЕХОД (A*B/ a*b; L=l, Тип N)

В случае, если требуется определенная длина перехода L либо переход асимметричный, укажите это в заявке

Параметры изделия:

- L=200 мм при полупериметре большого сечения до 800 мм;
- L=300 мм при полупериметре большого сечения свыше 800 до 2000 мм;
- L= 400 мм при полупериметре большого сечения свыше 2000 мм.

Параметр длины указан для изделий с перепадом сечения не более 40%.

Длина переходов Типа 4 может быть на 50мм. меньше.

Таблица Г-9. Толщина металлов для прямоугольных переходов.

Размеры, мм	A1xB1										
	100x100	150x150	200x200	300x200	300x300	500x500	600x600	800x800	900x900	1000x1000	1200x1200
100x100		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5					
150x150	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,7				
200x200	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,7	0,7			
300x200	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,7	0,7	0,7		
300x300	0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	
500x500	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
600x600		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7	0,7
800x800			0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7
900x900				0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		0,7	0,9
1000x1000					0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		0,9
1200x1200						0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	

■ Углы усиления